

INFORMACION VECINOS

N.63

José Luis Castro - No atendido y Rechazado por este alcalde

Recogiendo Cosechas

José Luis Castro Sánchez
C/ Aguadores, 4
31530 CORTES

M.I. AYUNTAMIENTO DE CORTES
SR, ALCALDE PRESIDENTE
CORPORACION MUNICIPAL

Cortes, 05 de diciembre de 2022

El que suscribe JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ, con domicilio en Cortes (Navarra)
C/ Aguadores N.º 4 Provisto de DNI 16.003.120 L

ASUNTO:

Instalación Eléctrica Piscinas-Fútbol

El pasado DIA 1, yo paseaba por la puerta de las piscinas y, me encontré con la sorpresa de que la puerta estaba abierta. Pude ver a tres personas, un empleado municipal, un electricista de cortes y otro más (posible perito de seguros). Pude observar que subieron a la cubierta del edificio y buscaban algo en el suelo/impermeabilización. Cuando se busca en ese sitio y con un (posible perito de seguros) es porque hay algún problema de penetración de aguas al interior del edificio y, se visualizan cuando aparecen por los techos o averías eléctricas. Además, en ese sitio, según el proyecto existente, hay una junta especial en la construcción y justo debajo está situado uno de los cuadros eléctricos de las piscinas. Entonces tengo que decir una vez más, que la instalación eléctrica NO cumple con su reglamentación, que está mal realizada, tal como se demostró con la inspección de industria y, todo porque se trata de una instalación con unas características especiales que no se cumplen, **entre ellas las correspondientes a las proyecciones de agua.** En las condiciones que se encuentra esta instalación, lo más probable es, que el agua haya entrado por las canalizaciones eléctricas y al cuadro que contiene aparatos eléctricos y electrónicos que ya no servirán. En caso de existir daños en la instalación, creo que el mayor responsable debería de ser quien ha realizado los trabajos en las instalaciones, Construcción, Electricidad y su Dirección de obra correspondiente.

El agua es el mayor enemigo de la Electricidad

Solicito:

Un informe que este Alcalde debería de solicitar al electricista que estaba presente con el empleado y el (posible perito de seguros), y que también está realizando trabajos de reparaciones en las instalaciones. Informe el cual conste muy claramente, Que daños existen en las instalaciones debido a la penetración de agua desde la cubierta y, también podría informar del presupuesto necesario para su reparación.

**¡¡Esta seria una más de las cosechas recogidas
por qué este Alcalde no ha querido atender!!!**

“Envío copia a todos los Grupos Políticos Municipales”

Vecino/Colaborador/Voluntario

Cortes a 05 de diciembre de 2022

José Luis Castro Sánchez

En la Web www.joseluiscastro.es y Facebook están disponibles muchísimos documentos y videos

A ver si ahora, siguen callando los apoyantes
de este Alcalde, o por el contrario se quieren
molestar y trabajar por el bien de Cortes